





Liste des immeubles et éléments bâtis dignes de protection





LOCALITÉ DE KAYL

Rue / Lieudit	N°	Numéro cadastral	Type de construction	Type de protection	Photo (2014)	Critères de sauvegarde
Rue de l'Hôtel de Ville	1	342/8600	Ancienne ferme	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé en face de l'église. Les encadrements, le chaînage d'angle, les corniches, les lucarnes, le perron avec escaliers d'accès, ainsi que le socle en pierre de taille sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. Les fenêtres, les volets battants, la porte d'entrée et le portail sont tardifs et réalisés en respect du bâtiment. Cour partiellement couverte de pavés.
Rue de l'Hôtel de Ville	1a	344/8293	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé en face de l'église. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements et la corniche sont authentiques. Toiture à deux versants. Une ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès et les velux en toiture sont tardifs. Rénovation récente en respect du bâtiment.
Rue de l'Hôtel de Ville	5	347/9911	Maison Relais	Bâtiment à conserver		Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé en face de l'église. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements, la corniche et la porte d'entrée sont authentiques. Toiture à versants. Les lucarnes sont tardives. Rénovation récente en respect du bâtiment. Extension côté Est et Sud du bâtiment.
Rue de l'Hôtel de Ville	4	351/8525	Mairie	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale et sociale. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Les encadrements, la corniche, le socle, l'escalier de l'entrée, le vasistas au-dessus de la porte d'entrée, ainsi que l'œuvre murale sont authentiques. Les lucarnes sont récentes et s'insèrent au niveau de l'architecture du bâtiment. Rénovation récente en respect du bâtiment.

Rue de l'Hôtel de Ville	4b	351/10437	Ecole des Garçons	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale et sociale. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Les encadrements, la corniche et le socle sont authentiques. Les lucarnes sont récentes et s'insèrent au niveau de l'architecture du bâtiment. Rénovation récente en respect du bâtiment.
Rue de l'Hôtel de Ville	/	332/9395	Traffo	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour l'histoire technique. Objet marquant au niveau de l'environnement construit.
Rue de l'Eglise	1a	356/7162 356/11029	Eglise paroissiale	Bâtiment à conserver- Patrimoine culturel national		Proposé au classement comme Monument National en vertu de son intérêt historique, architectural et esthétique. Arrêté du conseil de Gouvernement du 20 décembre 2019. Patrimoine religieux. Authenticité de la substance bâtie, importance pour l'histoire de l'art et de l'architecture, rareté, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, sociale, technique et industrielle, œuvre d'architecte, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit.
Rue de l'Eglise	/	353/10445	Croix de chemin	Monument à conserver		Calvaire. Authenticité et exemplarité de l'objet. Témoignage pour l'histoire religieuse et locale.
Rue de l'Eglise	14	363/9366	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Objet marquant au niveau de l'environnement construit et situé en face de l'église. Rue identitaire pour Kayl. Toiture à deux versants. Les encadrements, le chaînage d'angle, le socle et l'escalier extérieur sont authentiques. Porte contemporaine s'insérant au niveau de l'architecture du bâtiment. Velux tardifs. Rénovation récente en respect du bâtiment.
Rue de l'Eglise	16	636/9367	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Gabarit s'insérant entre deux "bâtiments à conserver" par ses hauteurs à la corniche et au faitage, ainsi que sa toiture à deux versants. Situation à proximité de l'église. Rue identitaire pour Kayl.






Rue de l'Eglise	18	364/5145	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Objet marquant au niveau de l'environnement construit et situé à proximité de l'église. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements, le chaînage d'angle et de la corniche, le socle avec ses ouvertures et son accès à la cave, ainsi que l'escalier extérieur et la porte d'entrée sont authentiques. Toiture marquante à deux versants avec croupettes.
Rue de l'Eglise	22	365/9062	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements avec leur reliefs et la corniche en bois sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Une ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès et les fenêtres de surface (velux) en toiture sont tardifs.
Rue de l'Eglise	34-36	367/5708	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Construction contemporaine s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs à la corniche et au faîtage, ainsi que son langage architectural de type historiciste. Rue identitaire pour Kayl.
Rue de l'Eglise	38	1371/3464	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements, les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche en bois et le traitement du socle sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets battants, ainsi que l'escalier extérieur sont plus tardifs mais s'insérant au niveau de l'architecture du bâtiment. Rénovation récente en respect du bâtiment.
Rue de l'Eglise	42	1370/9156	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements avec leurs reliefs, le chaînage horizontal, le socle et l'escalier extérieur, tous en pierre de taille, ainsi que la corniche en bois et les lucarnes sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. La porte d'entrée et les fenêtres sont plus tardives.

Rue de l'Eglise	66	1364/7336	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Les encadrements avec leurs reliefs, les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques. Toiture typique à quatre versants. Porte d'entrée typique en fer forgé datant du milieu du 20ième siècle. L'ouverture avec encadrement en pierre de taille au RDC sur le côté gauche de la façade, ainsi que les fenêtres, les volets roulants et l'habillage du socle sont tardifs.
Rue du Commerce	3	296/10622	Corps de logis	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Les encadrements, les modénatures d'angle, la corniche en bois, le socle (côté gauche), ainsi que la porte d'entrée en bois sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les fenêtres et les volets roulants, ainsi que l'escalier extérieur et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.
Rue du Commerce	7	312/9670	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. Les encadrements avec décors, les modénatures d'angle, la corniche en bois et le traitement du socle, ainsi que le mur de soutènement du jardinet sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les fenêtres, les volets roulants et la porte d'entrée sont tardives.
Rue du Commerce	9	312/9666	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. Les encadrements avec décors, les modénatures d'angle, la corniche en bois et le traitement du socle, ainsi que le portail de l'atelier et le mur de soutènement du jardinet sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les fenêtres, les volets roulants et la porte d'entrée sont tardives.
Rue du Commerce	14	180/10549	Maison avec commerce	Bâtiment à conserver		Environnement construit en mutation par grands gabarits récents, résultants des valeurs maximales de l'ancien PAG, pression foncière. Témoin du développement de la localité. Authenticité de la substance bâtie. Bâtiment remarquable par ses encadrements, modénatures, corniche et le fronton en façade. Les cadres de fenêtres et les portes sont d'origine. Le bâtiment est dans un bon état.





Rue du Commerce	17	317/10632	Corps de logis	Bâtiment à conserver- Patrimoine culturel national		Authenticité de la substance bâtie, rareté, exemplarité du type de bâtiment pour l'époque baroque (Maria-Thérèsia), témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 14 septembre 2018. La clé de voûte de la porte d'entrée indique 1789. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, l'escalier d'accès, la porte d'entrée en bois et son vasistas, ainsi que le socle en pierre de taille avec ses ouvertures sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les fenêtres sont tardifs et réalisés en respect du bâtiment.
Rue du Commerce	17	317/10632	Croix de chemin	Monument à conserver Patrimoine culturel national		Calvaire. Authenticité et exemplarité de l'objet. Témoignage pour l'histoire religieuse et locale. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 14 septembre 2018.
Rue du Commerce	20	175/10543	Immeuble de rapport	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec l'immeuble de rapport voisin. Les encadrements avec leurs reliefs, les modénatures en façade, le balcon et son garde-corps en fer forgée, le chaînage horizontal, la corniche, ainsi que le socle avec ses reliefs et décors sont authentiques. Toiture à deux versants. Ancien magasin au RDC avec ouverture d'entrée centrale murée. La porte d'entrée et les fenêtres sont plus tardives.
Rue du Commerce	22	175/10541	Immeuble de rapport	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec l'immeuble de rapport voisin. Les encadrements avec leurs reliefs, les modénatures en façade, le balcon et son garde-corps en fer forgée, le chaînage horizontal, la corniche, ainsi que le socle avec ses reliefs et décors sont authentiques. Toiture à deux versants. Ancien magasin au RDC avec ouverture d'entrée centrale murée. La porte d'entrée latérale, les fenêtres et la lucarne sont plus tardives.

Rue du Commerce	29	339/10644	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé à l'angle de rues. Les encadrements, les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche et le socle en pierre de taille, ainsi que la porte d'entrée en bois et les caches métalliques des volets roulants au 1er étage sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. Les fenêtres et les volets roulants, ainsi que l'escalier extérieur et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives. La porte de garage et le garde corps sont datent probablement des années 50-60.
Rue du Commerce	32	107/10477	Maison avec commerce	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bien inséré au niveau de l'environnement construit, sauvegarde d'un parcellaire plus étroit. ("Kleinteilig" all.) Les encadrements des ouvertures en façade et la corniche sont authentiques. Les fenêtres et portes du RDC ont été modifiés. Le bâtiment s'insère bien par sa hauteur au niveau de l'environnement construit.
Rue du Commerce	47	375/6464	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Gabarit faisant partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart, présentant une même hauteur à la corniche et au faîtage. Façade ayant subi des transformations au niveau du socle et du 1er étage.
Rue du Commerce	49	375/6278	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, la corniche, l'avant-corps couronné d'un balcon avec balustrade, les lucarnes et la porte d'entrée en bois sont authentiques. Les fenêtres, l'escalier et l'habillage du socle sont tardifs.
Rue du Commerce	51	375/6279	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes, la porte d'entrée en bois, ainsi que l'avant-corps couronné d'un balcon, l'escalier et les garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les fenêtres et l'ouverture de garage en sous-sol sont tardives.

Rue du Commerce	53	375/8851	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Gabarit faisant partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart, présentant une même hauteur à la corniche et au faitage. Fronton marquant en toiture. Façade ayant subi des transformations au niveau du socle, du 1er étage et du balcon.
Rue du Commerce	42	101/4525	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Les encadrements des ouvertures, les décors en façade (thème à fleur pouvant être trouvé sur plusieurs travaux de pierre à Kayl), le chaînage horizontal, la corniche en bois et le socle, ainsi que le perron sont authentiques. Toiture typique à deux versants. Les fenêtres, la porte d'entrée et les volets roulants sont tardifs.
Rue du Commerce	44	94/5125	Corps de logis	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Les encadrements des ouvertures, les décors en façade (thème à fleur pouvant être trouvé sur plusieurs travaux de pierre à Kayl), le chaînage horizontal, la corniche en bois et le socle, ainsi que le perron sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les fenêtres, la porte d'entrée en métal et les volets roulants sont tardifs.
Rue Altrescht	1	322/8604	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements des ouvertures, les décors en façade et l'accès à la cave au niveau du socle sont authentiques. Toiture typique à deux versants. Les fenêtres, les volets roulants, la porte d'entrée et l'escalier, ainsi que les lucarnes sont tardifs.
Rue Altrescht	29	1269/8614	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. La composition de la façade, les tablettes de fenêtres, l'avant-corps avec balcon, la corniche, la tourelle, la lucarne, et l'épi de toiture sont authentiques. Toiture typique à la Mansart avec croupette sur façade latérale. L'habillage du socle et le garde-corps en inox sont tardifs. Le crépis de la façade a été renouvelé avec perte des décors et lignes horizontales sur les façades sur rue et latérale.
Rue Altrescht	31	1269/8615	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements des ouvertures, les modénatures et décors en façade, les colonnes, l'avant-corps avec balcon, la corniche, les lucarnes, l'épi de toiture, ainsi que l'escalier, la porte d'entrée, l'auvent et les garde-corps en fer forgé sont authentiques. Toiture typique à la Mansart.

Rue Altrescht	33	1268/8616	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit par le décrochement au niveau de sa façade. La composition de la façade, les tablettes de fenêtres, la corniche, la lucarne, le socle en pierre de sable et l'escalier, ainsi que la porte d'entrée, le portail du garage et les garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les éléments en fer forgé sont peints en rouge-rouille authentique. Toiture typique à deux versants.
Rue Altrescht	45	1282/8622	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements des ouvertures, les modénatures et décors en façade, la corniche, le fronton, la lucarne, ainsi que l'escalier, la porte d'entrée en bois et les fenêtres à vitrage simple avec cadres en bois sont authentiques. Toiture typique à la Mansart avec deux croupettes. L'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès est tardive.
Rue Altrescht	51	1284/5660	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs à la corniche et au faitage. Marque l'angle de rue. Toiture à deux versants.
Rue des Près	1	23/9486	Corps de logis	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Angle de rue identitaire pour Kayl. Les encadrements, la modénature d'angle et la corniche, ainsi que les lucarnes et la porte d'entrée en bois sont authentiques. Toiture marquante à deux versants avec croupettes. Le velux au niveau de la croupette est tardif.
Rue des Près	3	23/9486	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Angle de rue identitaire pour Kayl. Possible transformation du gabarit de l'ancienne grange en maison d'habitation. Toiture marquante à deux versants avec croupettes. Lucarnes et composition de la façade tardives.






Rue des Près	/	23/9486	Grange	Gabarit à conserver	 04/10/2017	Témoignage de la construction pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Grange avec pignon implanté sur l'alignement de voirie. Le bâtiment forme un ensemble avec la grange à droite (23/9255), ainsi que le corps de logis au N°1 et la maison d'habitation au N° 3 Rue des Près. Toiture à deux versants.
Rue des Près	/	23/9255	Grange	Gabarit à conserver	 04/10/2017	Témoignage de la construction pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Grange en 2ième position avec recul réduit sur les limites de parcelle. Le bâtiment forme un ensemble avec la grange à gauche (23/9486), ainsi que le corps de logis au N°1 et la maison d'habitation au N° 3 Rue des Près. Toiture à deux versants.
Rue des Près	23	29/9562	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs à la corniche et au faitage. Marque l'angle de rue. Toiture à deux versants.
Rue des Près	25	30/7365	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs à la corniche et au faitage. Marque l'angle de rue. Toiture à deux versants.
Rue des Près	55	41/9231	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, les décors en façade, la corniche, le fronton, la lucarne, ainsi que l'avant-corps avec balcon, l'escalier, le perron et la porte d'entrée en bois sont authentiques. Toiture typique à la Mansart avec deux croupettes.
Rue des Près	36	55/8821	Ferme	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Façade rythmée sur 4 axes. La porte d'entrée, les modénatures d'angle et le socle sont d'origine. Rénovation du bâtiment avec remplacement des encadrements des ouvertures, les fenêtres et les volets battants, ainsi que la corniche et le recouvrement de la toiture.

Rue des Prés	56	48/9390	Ferme	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Façade rythmée sur 3 axes. Les encadrements des anciennes ouvertures sont authentiques. Rénovation récente du bâtiment avec la création de nouvelles fenêtres au niveau de la grange, des fenêtres de surface (velux) en toiture et de nouvelles dépendances en L, ainsi que rénovation du recouvrement de la toiture et habillage non-typique de la corniche en ardoises.
Rue de Schiffflange	1a	377/10001	Grange	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Fait partie de l'ensemble de la ferme. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel sur l'Eglise et au croisement de rues. Les encadrements des ouvertures, le socle, les modénatures d'angle, les cadre métalliques des fenêtres et le grand portail sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Cour couverte de pavés. Le recouvrement de la toiture est plus récent.
Rue de Schiffflange	1	377/10000	Corps de logis	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé de la ferme. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel sur l'Eglise et au croisement de rues. Le chaînage d'angle et la corniche sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. Rénovation du bâtiment avec habillage du socle, remplacement des encadrements des ouvertures et nouvelle porte d'entrée. Lucarnes tardives. La cour est couverte de pavés et cernés d'un ancien mur avec pilastres.
Rue de Schiffflange	3	377/9997	Corps de logis	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé de la ferme. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel sur l'Eglise et au croisement de rues. Le chaînage d'angle, la corniche et le socle en pierre de taille sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. Rénovation du bâtiment avec remplacement des encadrements des ouvertures et nouvelle porte d'entrée. Lucarnes tardives. La cour est couverte de pavés et cernés d'un ancien mur.







Rue de Schifflange	37	1413/10203	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Plan-masse raccourci. Le chaînage d'angle, la corniche, le socle, les encadrements des ouvertures, ainsi que la porte d'entrée sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les cadres de fenêtre et les volets roulants sont tardifs. Le perron a été rénové. Le jardin côté rue est cerné d'un ancien mur avec garde-corps en fer forgé.
Rue de Schifflange	41	1416/6946	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse moyen. Objet marquant au niveau du croisement de rues. La corniche en bois et les anciens encadrements sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. Les volets battants en bois sont tardifs. L'encadrement du grand portail, la fenêtre situé au-dessus du portail ainsi que les fenêtres de surface (velux) en toiture sont récents.
Rue de Schifflange	43	1417/6546	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Plan-masse moyen. Objet marquant au niveau du croisement de rues. Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle, la corniche, le socle, le perron avec son garde-corps en fer forgé, ainsi que le vasistas de la porte d'atelier sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les volets roulants, la porte de garage et les fenêtres de surface (velux) sont tardifs. Porte d'entrée typique en fer forgé datant du milieu du 20ième siècle.
Rue de Schifflange	47	1417/5693	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Plan-masse raccourci. Objet marquant au niveau du croisement de rues. Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle et la corniche sont authentiques. Toiture typique à deux versants. Les fenêtres, les volets roulants, la porte d'entrée et le revêtement du socle avec du carrelage sont tardifs. Auvent ancien en fer forgé et en verre teint.
Rue de Schifflange	55	3100/7496	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, sauf socle et escalier. Les encadrements des ouvertures et les modénatures de chaînage d'angle et horizontal, ainsi que la corniche, la lucarne et le fronton sont authentiques. Une porte d'entrée a été créée au niveau du socle et un nouveau escalier.







Rue de Schifflange	68	3092/10930	Ferme	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâti. Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé près du passage ferroviaire. Corps de logis: Façade typique avec 2 travées et porte d'entrée latérale. Les encadrements des ouvertures, modénatures d'angle, le socle et la corniche en pierre de taille, ainsi que l'escalier extérieur avec son garde corps en fer forgé sont authentiques. La toiture à deux versants présente une croupette. Les ouvrants des fenêtres et la porte d'entrée sont récents. Grange: Les encadrements des ouvertures, la corniche, ainsi que le grand portail et autres ouvrants sont authentiques. Cour devant la ferme couverte en pavés. Dépendance en L plus tardive.
Rue de Schifflange	164	2434/8461	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Exemplarité du type de bâtiment pour son époque. Les encadrements des ouvertures, les modénatures de chaînage d'angle et du socle, ainsi que la corniche, le fronton et les lucarnes sont authentiques.
Rue Michel	1	1365/8661	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse allongé avec mur-pignon sur rue. Toiture typique à deux versants. Rénovation récente: la configuration de l'avant-toit, la taille des encadrements et la délimitation du socle ont été maintenus, de nouveaux volets battants en métal similaire à ceux d'époque ont été installés et les encadrements en briques d'origine ont été cachés avec du crépis.
Route d'Esch	1 +3	1293/9571	Maison avec commerce	Bâtiment à conserver	 	Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire local et le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Bâtiment marquant au niveau de l'environnement construit. Angle de rue identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. La façade en briques avec les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle, les modénatures des enseignes peintes, le socle, le balcon et son garde-corps en fer forgé, la corniche et le fronton, ainsi que les portes d'entrées avec vasistas sont authentiques. Rénovation récente de la toiture avec lucarnes reconfigurés, fenêtres de surface (velux) et extension hors-proportion sur le versant arrière.

Route d'Esch	4	1365/6229	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Les encadrements des ouvertures, la corniche, l'accès à la cave et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée est plus récente.
Route d'Esch	9	1293/9573	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Toiture à trois- quatre versants. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, et la corniche, le socle et le perron, ainsi que la porte d'entrée sont authentiques. Ancien mur côté rue de la Chapelle.
Route d'Esch	10	1363/5666	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, de la corniche et de l'enseignes peinte, la corniche, le socle et le perron sont authentiques. Ancien mur d'enceinte avec garde-corps en fer forgé. Rénovation traditionnelle récente du recouvrement de la toiture en ardoise et nouvelle porte d'entrée.
Route d'Esch	12	1363/9791	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, la corniche et le socle authentiques. Mise en couleur non-adaptée à l'architecture.
Route d'Esch	16	1360/7993	Maison de maître	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Toiture à versants avec croupettes. Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, la lucarne et la porte d'entrée sont authentiques. Ancien mur d'enceinte avec garde-corps en fer forgé.
Route d'Esch	30	1356/9187	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Les encadrements des ouvertures, la corniche, le chaînage d'angle et les modénatures en façade sont authentiques. L'ancienne entrée a été fermée et une nouvelle construite sur la façade latérale. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol, ainsi que des volets au niveau des ouvertures du 1er étage.

Route d'Esch	49	1314/8651	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie avec N°51. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. Encadrements des ouvertures, chaînage d'angle et horizontale, auvent en fer forgé et verre coloré sont authentiques.
Route d'Esch	51	1318/8652	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie avec N°49. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. Encadrements des ouvertures, chaînage d'angle et horizontale sont authentiques.
Route d'Esch	53	1322/8653	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie avec N°55. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. Encadrements des ouvertures, socle et fronton sont authentiques.
Route d'Esch	55	1324/10343	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie avec N°53. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. Encadrements des ouvertures, socle et fronton sont authentiques.
Rue d'Esch	/	4120/6844	Monuments aux aviateurs	Monuments à conserver		Témoignage pour l'histoire locale. Lieu de mémoire.






Rue de la Chapelle	1	1293/6124	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque. Le bâtiment est remarquable par ses encadrements, modénatures, le balcon et sa toiture avec les épis de toiture. La porte d'entrée est authentique. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue de la Chapelle	2	1295/8068	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque. Les encadrements, modénatures et le socle, ainsi que la lucarne en toiture sont authentiques. La porte d'entrée et l'auvent sont tardifs. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue de la Chapelle	21	1311/6127	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, le garde de corps, l'escalier et la porte d'entrée sont reconstitués dans un langage historiciste. Position des ouvertures partie gauche probablement authentique. Garder comme "gabarit à conserver" marquant l'angle de rue.
Rue Notre Dame	2	1293/5267	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Fait partie d'un front bâti marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.
Rue Notre Dame	4	1293/5082	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Fait partie d'un front bâti marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, les décors en façade, le chaînage d'angle, le perron, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée est tardive.
Rue Notre Dame	6	1293/5039	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Plan-masse raccourci. Fait partie d'un front bâti marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. Destruction des détails architecturaux par rénovation du bâtiment. Ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès tardives.

Rue Notre Dame	8	1293/5040	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Fait partie d'un front bâti marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, les décors en façade, le chaînage d'angle, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Le revêtement du socle, la porte d'entrée et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.
Rue Notre Dame	10	1293/5269	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Fait partie d'un front bâti marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle, le socle, le perron, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.
Rue Notre Dame	12	1293/5270	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Fait partie d'un front bâti marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle, le socle, le perron avec son garde-corps en fer forgé, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Du côté gauche une partie du bâtiment est en décrochement avec encadrements en briques authentiques. La porte d'entrée est tardive.
Rue Notre Dame	3	1279/8697	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un croisement de rues. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements des ouvertures et la corniche sont authentiques. L'ouverture et l'encadrement de la grande fenêtre au RDC, la porte d'entrée et les fenêtres, le revêtement du socle et le perron sont tardifs.
Rue Notre Dame	5	1279/5931	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un croisement de rues. Toiture à deux versants. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres, les volets roulants, le revêtement du socle et la porte de garage, ainsi que les fenêtres de surface (velux) sont tardifs.
Rue Notre Dame	7	1279/4424	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un croisement de rues. Toiture à deux versants. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche, ainsi que la porte d'entrée et le socle sont authentiques. Le revêtement du perron, les volets roulants et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs.

Rue Notre Dame	9	1279/4423	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un croisement de rues. Toiture à deux versants. Les encadrements des ouvertures et la corniche en bois sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres, les volets roulants, le revêtement du socle, ainsi que les fenêtres de surface (velux) sont tardifs.
Rue Notre Dame	11	1278/10449	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti et angle marquant à un croisement de rues. Toiture à la Mansart. Ancien café. Les encadrements des ouvertures, la corniche, le fronton et les lucarnes, ainsi que la modénature pour enseigne peintes sont authentiques. La fenêtre ronde au niveau de l'ancienne porte d'entrée condamné est récente.
Rue Notre Dame	13	1252/8065	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Toiture deux versants. Les encadrements des ouvertures, le socle et la corniche sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives. Les lucarnes modifiées.
Rue Notre-Dame	14	1293/7985	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit et à côté de l'"ensemble architectural" de la rangée de maison au Nord. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, la corniche et les lucarnes sont authentiques.
Rue Notre Dame	15	1251/4282	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Toiture deux versants avec croupettes. Les encadrements des ouvertures, le socle et la corniche sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets roulants et les fenêtres de surface (velux) sont tardifs.
Rue Notre Dame	21	1249/8223	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse moyen. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements des ouvertures, le socle et la corniche sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets roulants, le perron et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs.

Rue Notre Dame	25	1249/9244	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements des ouvertures avec leurs décors, le socle, le perron avec son garde-corps en fer forgé, le portail de la grange, la porte d'entrée et la corniche sont authentiques. Le fronton de la porte d'entrée indique 1909. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets roulants, le perron et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs. Cour devant la ferme couverte en pavés.
Rue Notre-Dame	89	1167/8992	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements, les modénatures, la corniche, ainsi que la tourelle et la lucarne sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue Notre-Dame	91	1167/6664	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. HAB-1 III niveaux 1 logement. Bâtiment en dehors du SPIC. Les encadrements, les modénatures, la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol, ainsi que des lucarnes au niveau du brisis de la toiture à la Mansart.
Rue Notre-Dame	92	3449/9221	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements, la corniche et le fronton sont authentiques. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue Notre-Dame	93	1167/6663	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements, les modénatures et la sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.

Rue Notre-Dame	95	1167/6662	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements, les modénatures et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue Notre-Dame	97	1167/6215	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements, les modénatures et la sont authentiques.
Rue Notre-Dame	99	1167/6373	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. HAB-1 III niveaux 1 logement. Bâtiment en dehors du SPIC. Les encadrements, les modénatures, la corniche et la lucarne sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol et une terrasse en rapport avec l'entrée.
Rue Notre-Dame	101	1167/6372	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements, les modénatures et la sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue Notre-Dame	117	1167/6538	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements, les modénatures et le fronton sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.

Rue Notre-Dame	119	1167/6537	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements et les modénatures sont authentiques.
Rue Notre-Dame	123	1167/7982	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Maison authentiques des années 50. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue Notre Dame	/	3513/7406 3507/7402	Léiffrächen Monument national des mineurs	Monument à conserver Patrimoine culturel national		Témoignage pour l'histoire locale. Lieu de mémoire. Classé Monument National_ Arrêté du Conseil de Gouvernement du 21 juin 2017. Inauguré le 8 septembre 1957, ce monument fut érigé pour commémorer tous les mineurs qui ont perdu leur vie lors de l'exécution de leur lourde tâche et dont plus de 1400 noms se retrouvent gravés sur 19 tableaux. De précieuses sculptures en pierre, créées par l'artiste kaylois Georges Klein, embellissent le somptueux escalier. Une tour d'une hauteur de 41 mètres porte une croix et une cloche.
Rue Notre Dame	/	3507/7402 3513/7406	Monument des mineurs Léiffrächen	Monument à conserver Patrimoine culturel national		Témoignage pour l'histoire locale et religieuse. Lieu de mémoire. Classé Monument National_ Arrêté du Conseil de Gouvernement du 21 juin 2017. Une statue de Notre-Dame fut découverte dans le creux d'un arbre en 1753 et installée par la suite dans une niche creusée dans la roche. L'éfigée fut remplacée aux cours des années par des nouvelles statues. Lieu de pèlerinage. Depuis le 26 juillet 1953 la "Léiffrächen" est officiellement la patronne de tous les mineurs
Rue Biermecht	2 - 4	1280/5080	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Toiture à deux versants avec croupettes et recouverte de tuiles mécaniques. Les encadrements des ouvertures, le socle, le perron et l'avant-toit sont authentiques. La porte d'entrée, le portail et les volets battants en bois sont tardifs. Cour minérale.

Rue Biermecht	6	1280/6970	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Front construit face à la Gare de l'autre côté des rails.
Rue Biermecht	8	1280/8098	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Front construit face à la Gare de l'autre côté des rails.
Rue Biermecht	10	1279/8097	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Front construit face à la Gare de l'autre côté des rails.
Rue Joseph Muller	5	289/7942	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures, les modénatures, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, le socle, la porte d'entrée, ainsi que fronton et la lucarne sont authentiques. Jadis, épicerie au RDC.
Rue Joseph Muller	19	1277/9788	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les rebords des fenêtres, le chaînage horizontal, la corniche, la porte d'entrée, ainsi que la tourelle, la lucarne et les épis de toiture sont authentiques. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue Joseph Muller	25	1275/9780	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Exemplarité du type de bâtiment pour son époque _années 50. Les rebords des fenêtres, le chaînage horizontal, les balcons et leur garde de corps ainsi que la porte d'entrée, le perron et la l'ouverture du garage sont authentiques. Le bâtiment est dans un bon état.






Rue Joseph Müller	33	1268/9771	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, les modénatures et décors en façade, la corniche, le fronton et le sas d'entrée sont authentiques. Toiture à deux versants avec une croupette. Les fenêtres, la porte d'entrée et la fenêtre de surface (velux) sont tardives.
Rue Joseph Müller	35	1267/8451	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les briques en dessous de la corniche, au niveau du socle et des linteaux des ouvertures, les encadrements, les modénatures et décors en façade, la corniche, la lucarne et la porte d'entrée sont authentiques. Toiture à deux versants. Les fenêtres et la fenêtre de surface (velux) sont tardives.
Rue Joseph Müller	37	1267/9766	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Le bâtiment fait partie d'un ensemble constitué de 4 maisons en bande avec une même hauteur à la corniche.
Rue Joseph Müller	39	1266/7128	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, l'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé, ainsi que les lucarnes et la porte d'entrée sont authentiques. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les fenêtres et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.
Rue Joseph Müller	43	1262/9477	Gare	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle, ainsi que pour le développement urbain de la localité. Rénovation récente et respectueuse du bâtiment avec sauvegarde des encadrements, du chaînage horizontal, du socle en pierre de taille et du hangar en bois. Toiture à deux versants.
Rue Joseph Müller	18	1277/8226	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart avec une croupette.

Rue Joseph Müller	24	1271/9230	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart.
Rue Joseph Müller	26	1271/9229	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les rebords des fenêtres, les modénatures en façade, la corniche, le fronton, la lucarne et l'avant-corps sont authentiques. Toiture à la Mansart avec trois versants. Les fenêtres sont tardifs.
Rue Joseph Müller	30	1270/5659	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de l'historicisme. Authenticité de la substance bâti, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les briques jaunes en façade, le chaînage d'angle et horizontal, les encadrements, décors et socle en grès, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à la Mansart avec quarts versants. La porte d'entrée, les fenêtres et les stores extérieurs sont tardifs.
Rue Joseph Müller	36	1266/7090	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de l'historicisme. Authenticité de la substance bâti, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les briques jaunes et rouges en façade, le chaînage d'angle et horizontal, les encadrements, décors, socle, corniche et lucarnes en grès sont authentiques. Toiture à la Mansart avec deux croupettes. Les fenêtres et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.
Rue Joseph Müller	38	1265/9373	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les rebords des fenêtres, les modénatures en façade, la corniche, la tourelle, les épis de toiture, la lucarne, l'avant-corps avec balcons et le socle en pierre de taille, ainsi que l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont authentiques. Toiture à la Mansart avec trois versants. Les fenêtres et la porte d'entrée sont tardifs.

Rue Joseph Müller	40	1265/9372	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de l'historicisme. Authenticité de la substance bâti, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart avec quarts pentes. Les briques jaunes et noires en façade, les encadrements, décors, socle, corniche et lucarne en grès sont authentiques, tout comme la lucarne en bois, les épis de toiture, le balcon avec garde-corps en fer forgé et le perron. Fenêtres en bois peint blancs. Porte d'entrée typique en fer forgé datant du milieu du 20 ^{ème} siècle.
Rue Joseph Müller	42	1279/9092	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart et à versants.
Rue Joseph Müller	60	1284/5120	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs à la corniche et au faitage. Marque l'angle de rue et le passage ferroviaire. Toiture à deux versants.
Grand-Rue	1	111/10481	Statue Vierge Marie	Monument à conserver		Statuette de la Vierge Marie. Authenticité et exemplarité de l'objet. Témoignage pour l'histoire religieuse et locale. Élément marquant à l'angle de rue.
Grand-Rue	33	133/10388	Corps de logis	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse moyen. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, la corniche, le perron, ainsi que le chaînage d'angle et du socle, tous en grès, ainsi que les volets battants en fer forgé et la porte d'entrée sont authentiques. Les fenêtres sont tardifs.
Grand-Rue	42	149/9448	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Plan-masse moyen. Toiture à quarts versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, ainsi que le socle peint et les volets battants en fer forgé sont authentiques. Les fenêtres, la porte d'entrée, le perron habillé de marbre et la lucarne sont tardifs.

Rue du Moulin	2	233/10876	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Façade typique avec 4 travées et porte d'entrée centrale décalée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle et horizontales, ainsi que le balcon, le fronton, la corniche et l'escalier extérieur avec garde corps en fer forgé sont authentiques. Toiture à deux versants avec une croupette. La porte d'entrée, les fenêtres, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue du Moulin	4	233/10875	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements et les détails en grès, la modénature d'angle et de la corniche, la corniche, l'escalier extérieur et le socle en grès sont authentiques. Toiture à deux versants. Ouverture du garage et sa rampe d'accès récentes.
Rue du Moulin	6	232/6161	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à deux versants.
Rue du Moulin	8	232/6271	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à deux versants.
Rue du Moulin	10	232/6270	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, le fronton, la lucarne, le socle en grès, ainsi que le perron et le mur avec garde-corps en fer forgé sont authentiques. Toiture à la Mansart. Ouverture du garage et sa rampe d'accès tardive.
Rue du Moulin	16	219/9508	Station pompier	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle, ainsi que pour le développement urbain de la localité. Ancien moulin. Les encadrements, le chaînage d'angle, la lucarne et le socle sont authentiques. Toitures à deux versants. Ouverture du grand garage tardive.



Rue du Moulin	23	203/9340	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les N°24, 26 et 28. Les encadrements des ouvertures, la corniche, le chaînage d'angle et le socle en pierre de sable sont authentiques. L'extension tardive côté gauche.
Rue du Moulin	24	215/10616	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les N°23, 26 et 28. Bâtiment typique de l'époque. Les encadrements des ouvertures, la corniche et le socle en pierre de sable sont authentiques.
Rue du Moulin	26	214/10614	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les N°23, 24 et 28. Exemplarité du type de bâtiment pour son époque. Les encadrements des ouvertures, la corniche, le socle, la porte d'entrée, ainsi que la petite dépendance à gauche sont authentiques.
Rue du Moulin	28	214/10612	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les N°23, 24 et 26. MIX-u III niveaux 3 logements. SPIC dans PAG. Les encadrements des ouvertures, la corniche, le socle, la porte d'entrée, ainsi que fronton et les lucarnes sont authentiques.
Rue du Moulin	37	206/10599	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à deux versants.
Rue du Moulin	39	206/10597	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à deux versants.






Rue de Noertzange	2	148/10416	Corps de logis	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel de la Grand-rue. Le corps de logis forme un ensemble avec la grange à gauche. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, le socle, le perron avec garde-corps en fer forgé, ainsi que la porte d'entrée et les volets battants en fer forgé sont authentiques. Toiture à deux versants avec croupettes. Les fenêtres sont tardifs.
Rue de Noertzange	2	148/10416	Grange	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel de la Grand-rue. La grange forme un ensemble avec le corps de logis à droite. Toiture à deux versants.
Rue de Noertzange	5	85/10385	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Les encadrements, la corniche, les lucarnes et les fenêtres sont authentiques. Toiture à la Mansart à quarts versants. La porte d'entrée et le portail côté droit sont tardifs.
Rue de Noertzange	13	83/10377	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, les lucarnes et le socle sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Rue de Noertzange	23	68/6744	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade, la corniche, le fronton et le mur sur rue sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, la fenêtre de surface (velux), l'habillage du socle et du perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Noertzange	25	68/6743	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade, la corniche, le fronton, la lucarne, le perron, la porte d'entrée et le mur sur rue sont authentiques. Les fenêtres, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Noertzange	27	68/6742	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade, la corniche, le fronton, la lucarne et la porte d'entrée sont authentiques. Les fenêtres, l'habillage du perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Noertzange	29	68/6741	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, la corniche, les lucarnes et le mur sur rue sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.
Rue de Noertzange	53	490/8857	Usine - Corps de bâtiment principal de type grand hall	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle. Ancienne usine Massard. Les bâtiments forme un ensemble avec le bâtiment de l'autre côté de la rue. Grand hall principal sans les bâtiments ajoutés adjacents. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, ainsi que les ouvrants en fer forgé et le portail du grand hall sont authentiques. Toiture à deux versants.
Rue de Noertzange	55	490/8856	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Le bâtiment forme un ensemble avec la maison jumelée à droite. Toiture à trois versants. Les encadrements, le socle et le perron sont authentiques. Les fenêtres, la porte d'entrée et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs.

Rue de Noertzange	57	490/3953	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Le bâtiment forme un ensemble avec la maison jumelée à gauche. Toiture à trois versants du corps de logis et à deux versants de l'atelier. Les encadrements, le socle et le perron, ainsi que la porte d'entrée, la porte de l'atelier et les fenêtres sont authentiques.
Rue de Noertzange	61	1593/10023	Ancien Moulin	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle. Plusieurs bâtiments forment l'ensemble de l'ancien moulin. Les encadrements, les modénatures d'angle et le socle, ainsi que le chien assis à foins sont authentiques. Toiture à deux versants avec croupettes. La porte d'entrée, les fenêtres et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs.
Rue de Noertzange	82	486/10447	Maison de Maître	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Maison des propriétaires de l'usine Massard. Les encadrements, les modénatures d'angle et décors en façade, l'avant-corps avec balcon, le socle en pierre de taille, la corniche, le fronton et les lucarnes, ainsi que le perron et le mur de pourtour du jardin avec garde-corps en fer forgé sont authentiques. Toiture à la Mansart à quarts versants. Les fenêtres sont tardifs.
Rue de Noertzange	88	479/8853	Usine	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle. Ancienne usine Massard. Le bâtiment forme un ensemble avec les halls de l'autre côté de la rue. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, la socle en grès, ainsi que les fenêtres en fer forgé sont authentiques. Toiture à la Mansart.
Rue de Dudelange	9	980/10426	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, ainsi que le développement morphologique et urbain de la localité. Ancienne pharmacie. Les encadrements, le fronton et la corniche, ainsi que les volets battants sont authentiques. Toiture à quarts versants. L'annexe devant abritait la surface de vente de la pharmacie et date probablement des années 50-60. La grande lucarne et les fenêtres de surface (velux) sont tardives.
Rue de Dudelange	13	980/7688	Maison avec commerce	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Le bâtiment est remarquable par ses encadrements, modénatures, corniche et le fronton en façade. Les cadres de fenêtres et la porte du commerce sont plus tardives. La porte de garage est d'origine.

Rue de Dudelange	23	980/6653	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". Ses rebords de fenêtres, modénatures du socle, la corniche et la lucarne sont d'origine. Il se distingue par son fronton et avant-corps en façade.
Rue de Dudelange	25	980/6484	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine. La façade a été remaniée. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue de Dudelange	27	980/6486	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, les modénatures de la corniche, le chaînage d'angle et du socle, ainsi que les lucarnes sont d'origine.
Rue de Dudelange	29	980/6488	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue de Dudelange	31	980/6490	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine.
Rue de Dudelange	33	980/11027	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures en façade et les lucarnes sont d'origine. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol. Le bâtiment correspond au même type que le N°27 avec moins de détails en façade.

Rue de Dudelange	35	980/6494	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine.
Rue de Dudelange	37	980/6495	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". Ses rebords de fenêtres et la lucarne sont d'origine. Il se distingue par son fronton et avant-corps en façade.
Rue de Dudelange	39	980/6194	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine.
Rue de Dudelange	41	980/7081	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". Les encadrements et rebords de fenêtres, la corniche et la lucarne sont d'origine. Il se distingue par son fronton et avant-corps en façade. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue de Dudelange	43	980/7320	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures et la lucarne sont d'origine. La toiture et le fronton ont été modifiés. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.

Rue de Dudelange	45	980/6191	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue de Dudelange	47	980/6190	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue de Dudelange	49	980/7880	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Partie d'un "ensemble architectural". La position des ouvertures, le fronton et la lucarne sont d'origine.
Rue de Dudelange	53	970/6645	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Le bâtiment se distingue par sa toiture à la Mansart avec fronton. La lucarne a été modifiée. La façade est constitué de deux travées.
Rue de Dudelange	55	970/6324	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Le bâtiment se distingue par sa toiture à la Mansart avec fronton et son avant-corps. Bâtiment similaire dans rue du Faubourg et Rue de Tétange au niveau de Sdtu "ensemble architectural".






Rue de Dudelange	102	876/6632	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, ainsi que le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle et la corniche sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), l'habillage du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Dudelange	104	876/6762	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes, le traitement du socle et le perron sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Rue de Dudelange	106	876/6635	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, la corniche, le fronton, la lucarne et le traitement du socle sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres et le perron sont tardifs. La couverture du toit en aluminium est récente.
Rue de Dudelange	108	876/6180	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes et le traitement du socle sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres, le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Dudelange	116	876/6181	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontale, l'avant-corps, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Dudelange	118	876/6182	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, le chaînage horizontale, l'avant-corps avec balcon, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, le perron, l'habillage du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Dudelange	120	876/6183	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, l'avant-corps, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, le perron, l'habillage du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Dudelange	122	876/6636	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, l'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé, la corniche, les lucarnes et la porte d'entrée sont authentiques. Les fenêtres, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Dudelange	128	876/6477	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 2 maisons en bande avec toiture à la Mansart. L'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Dudelange	130	876/6478	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 2 maisons en bande avec toiture à la Mansart. L'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, le traitement de la façade, le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Dudelange	132	876/6479	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, la corniche et le fronton sont authentiques. Les fenêtres, le perron, ainsi que l'ouverture et l'accès au garage sont tardifs.
Rue de Tétange	5	980/10646	Maison de Maître	Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Arrêté ministériel du 26 août 2016.







Rue de Tétange	7	980/11005	Maison de Maître	Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Arrêté ministériel du 1 mars 2017.
Rue de Tétange	14	209/9123	Maison de Maître	Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Arrêté ministériel du 29 août 2016.
Rue de Tétange	18	208/7627	Maison de Maître	Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Arrêté ministériel du 29 août 2016.
Rue de Tétange	37	851/8050	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 3 maisons en bande avec toiture à la Mansart.
Rue de Tétange	39	849/6294	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 3 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les encadrements, le chaînage horizontal, les décors en façade, la corniche et les lucarnes, tous en grès, ainsi que l'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, l'habillage du socle, le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue de Tétange	41	849/6292	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 3 maisons en bande avec toiture à la Mansart.







Rue de Tétange	54	996/6655	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie.Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autre maisons dans cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures de chaînage d'angle et horizontal, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue de Tétange	56	996/6497	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie.Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autre maisons dans cette rangée. L'avant-corps, la corniche et les lucarnes sont authentiques.
Rue de Tétange	58	996/6499	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie.Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autre maisons dans cette rangée.Les encadrements des ouvertures, l'avant-corps, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Une porte de garage a été crée au niveau du socle et un nouveau escalier.
Rue de Tétange	62	996/6503	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie.Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autre maisons dans cette rangée.Les encadrements des ouvertures, les modénatures de chaînage d'angle, la corniche le fronton et la lucarne sont authentiques. Une porte de garage a été crée au niveau du socle.
Rue de Tétange	64	996/6505	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie.Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autre maisons dans cette rangée. L'avant-corps, la tourelle et la corniche sont authentiques. Une porte de garage a été crée au niveau du socle.

Rue de Tétange	66	996/6507	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons dans cette rangée. Les encadrements des ouvertures, l'avant-corps, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Une porte de garage a été créée au niveau du socle et un nouveau escalier.
Rue de Tétange	68	996/9206	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons dans cette rangée. Les encadrements des ouvertures, l'avant-corps, la tourelle, la corniche et les lucarnes sont authentiques.
Rue du Faubourg	3	236/10132	Ancienne Ferme	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé de la ferme, type "Streckhof". Ferme marquée sur le "Urplang" de 1823. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé au croisement de rues. Façade typique avec 4 travées et porte d'entrée centrale décalée. Encadrement de la porte d'entrée de type baroque, façade sur rue modifiée dans un langage historiciste. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle et de la corniche, ainsi que le socle en pierre de taille et les ouvertures de la grange sont authentiques. Toiture à deux versants. Les lucarnes en toiture sont probablement plus tardives, mais réalisées en respect du bâtiment.
Rue du Faubourg	36	262/9453	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures et modénatures en façade sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol. Le bâtiment est dans un bon état.





Rue du Faubourg	39	249/9986	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Le bâtiment forme un ensemble avec la maison et la ferme au N°41 rue du Faubourg à sa droite. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes, la porte d'entrée en bois, le socle et le perron en pierre de taille sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les fenêtres et les volets roulants sont tardifs. Maison datant de 1909.
Rue du Faubourg	41	253/9987	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Proposé pour inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments nationaux pour raison de son intérêt historique, architectural et esthétique. Inscription à l'inventaire supplémentaire. Arrêté ministériel du 8 novembre 2017. La maison date de 1929.
Rue du Faubourg	41	253/9990	Ferme: Corps de logis	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Le bâtiment forme un ensemble avec la grange à droite et les N° 39 et 41 rue du Faubourg à gauche. Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, le socle, les volets battants et la porte d'entrée en bois avec son vasistas sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec recouvrement tardif en plaque composites ondulées. Le corps de logis date de 1804 et abritait autrefois un moulin et un stockage à grains.
Rue du Faubourg	41	253/9990	Ferme: Grange	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Le bâtiment forme un ensemble avec le corps de logis et les N° 39 et 41 rue du Faubourg. Les encadrements en grès et le portail en bois sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec recouvrement tardif en plaque composites ondulées. La grange date de 1794 selon le millésime sur la clé de voûte de la porte.
Rue du Faubourg	42	261/5551	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures, la corniche, l'escalier extérieur et son garde-corps sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol. Le bâtiment est dans un bon état et a un bon volume en fin de rangée.





Rue du Faubourg	48	258/4531	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures, la corniche, le chaînage d'angle, la socle en pierre de taille et les lucarnes sont authentiques. Une nouvelle porte d'entrée a été rajoutée. Le bâtiment est dans un bon état et a un bon volume en fin de rangée.
Rue du Faubourg	61	1034/6105	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande et est jumelée avec la maison à droite. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade et la corniche sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres, la lucarne, l'habillage du perron et du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue du Faubourg	63	1034/6106	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande et est jumelée avec la maison à gauche. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade, le bacon, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres, l'habillage du perron et du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue du Faubourg	67	1034/6345	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade et la corniche sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), l'habillage du perron et du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue du Faubourg	71	1034/9207	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande et est jumelée avec la maison à droite. Les encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres, le perron, l'habillage du socle, ainsi que l'ouverture du garage sont tardifs.
Rue du Faubourg	73	1034/9208	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande et est jumelée avec la maison à gauche. Les encadrements avec les décors au niveau des linteaux, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, la porte d'entrée, les fenêtres, le perron et le traitement du socle sont authentiques. Toiture à la Mansart

Rue du Faubourg	75	1034/6514	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, la corniche, les lucarnes, la porte d'entrée, le perron et le traitement du socle sont authentiques. Toiture à deux versants. L'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue du Faubourg	85	1034/6350	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Les rebords des fenêtres, la modénature horizontale, la corniche, le fronton, les lucarnes, l'avant-corps, le portique avec balcon et garde-corps en fer forgé sur la façade latérale, le perron et le traitement du socle sont authentiques. Toiture à la Mansart.
Rue du Faubourg	92	1039/7664	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures, la corniche et le chaînage d'angle sont authentiques. Une ouverture de garage a été rajoutée en sous-sol. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue du Faubourg	93	1034/9129	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, la modénatures horizontale, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.
Rue du Faubourg	102	1052/8322	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures, la corniche et le chaînage d'angle sont authentiques. Une ouverture de garage a été rajoutée en sous-sol et le socle habillé d'un faux appareillage de pierre. Le bâtiment est dans un bon état.
Rue du Faubourg	113	1036/6034	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à la Mansart. Les rebords des fenêtres en marbre, l'encadrement et la porte de l'entrée, les fenêtres, l'habillage du perron et du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Faubourg	117	1036/6516	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, la modénature d'angle et de la corniche, la corniche, les lucarnes, le socle en pierre et l'accès à la cave sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.
Rue du Faubourg	40	262/5060	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes et le perron sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres, l'habillage du perron et du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue du Faubourg	42	261/5551	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à deux versants.
Rue du Faubourg	48	258/4531	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart.
Rue du Faubourg	84	1039/5072	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements avec leur décors, le balcon avec son garde-corps en fer forgé, la corniche et les lucarnes, ainsi que le socle et le perron avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée, la porte du garage et la porte de la cave en fer forgé datent du milieu du 20 ^{ème} siècle. Les fenêtres sont tardifs.
Rue du Faubourg	90	1039/9242	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, la modénature d'angle, l'avant-corps avec le balcon et son garde-corps en fer forgé, le fronton avec son décor, ainsi que le traitement du socle sont authentiques. Les fenêtres, ainsi que le portique et l'habillage du perron sur la façade latérale sont tardifs.






Rue du Faubourg	108	1053/7035	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à trois versants. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, la corniche, la lucarne, le socle en pierre de taille, l'avant-corps avec balcon, le mur sur rue avec garde-corps en fer forgé, ainsi que le portique et le perron avec garde-corps et auvent en fer forgés sur la façade latérale sont authentiques.
-----------------	-----	-----------	---------------------	----------------------	---	--

LOCALITÉ DE TETANGE						
Rue / Lieudit	N°	Numéro cadastral	Type de construction	Type de protection	Photo (2014)	Critères de sauvegarde
Rue Pierre Schiltz	10	1190/4556	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Objet marquant à l'angle de rue. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements en grès et briques peintes, les modénatures d'angle et la corniche en briques peintes, le socle et le perron en grès, ainsi que la porte d'entrée en bois avec son vasistas sont authentiques. Les fenêtres sont tardives.
Rue Pierre Schiltz	12 et 14	1187/4721	Ancienne usine	Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Décision ministérielle du 16 mai 1984.
Rue Pierre Schiltz	52	1181/2988	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" pour 6 des bâtiments en rangée. Tourelle, encadrements des fenêtres, modénatures d'angle, ainsi que la corniche et la lucarne sont authentiques. Terrasse, escalier et accès cave tardifs.
Rue Pierre Schiltz	58	1181/2982	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, la modénature d'angle et sous la corniche, la corniche, la lucarne, le traitement du socle et l'accès à la cave sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.

Rue Pierre Schiltz	60	1181/2980	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, la modénature d'angle et sous la corniche, la corniche, le fronton, le traitement du socle, l'accès à la cave et le perron sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Rue Pierre Schiltz	62	1181/4662	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Toiture à deux versants. Les encadrements, la corniche, la lucarne, le traitement du socle et l'accès à la cave sont authentiques. Les fenêtres, la porte d'entrée et l'habillage du perron en marbre sont tardifs.
Rue Pierre Schiltz	25	1159/4232	Usine	Bâtiment à conserver Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle. Arrêté ministériel du 8 novembre 2017. Ancienne usine "Luttenfabrick". Toitures à deux versants, rehaussée par une bande de fenêtres pour éclairer le grand hall. Le grand hall présente une façade représentative côté sud: Les encadrements en briques avec les linteaux et rebords en grès, les chaînage d'angle en briques et horizontaux en grès, le fronton, le socle et le perron en grès, ainsi que l'avant-corps en briques avec le balcon et sa balustrade en grès sont authentiques. Les fenêtres sont tardives La façade en briques côté nord est modifiée au RDC par des nouveaux grands portails. Le bâtiment sur rue était à l'origine constitué d'un RDC et a été rehaussé tardivement: les encadrements, le chaînage d'angle, le socle et l'ancienne corniche (chaînage horizontal), tous en grès, les ouvrants en fer forgé et les portes d'entrée en bois avec leur vasistas du RDC sont authentiques. Le chaînage d'angle est repris par le rehaussement, de même que l'encadrement des ouvertures.
Rue Pierre Schiltz	31	1164/3769	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, la corniche en bois, le perron, le traitement du socle, l'accès à la cave, la porte d'entrée, les fenêtres et les volets sont authentiques.






Rue Pierre Schiltz	39	1164/4659	Maison d'habitation	Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire.		Arrêté ministériel du 31 mars 2017.
Rue Pierre Schiltz	51	1177/4300	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart avec croupettes. Les encadrements, la corniche en bois, les lucarnes, le traitement du socle, ainsi que le perron avec garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue Pierre Schiltz	55	1179/3624	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à trois versants. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, la corniche, la lucarne, le socle en pierre de taille, l'avant-corps avec balcon, le mur sur rue avec garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les fenêtres de surface (velux) sont tardives.
Rue de la Gare	6	1207/2510	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Bâtiment typique de l'environnement construit de la Rue de la Gare. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et le traitement du socle sont authentiques. Le perron, la porte d'entrée, les fenêtres, les volets roulants et les fenêtres de surface (velux) sont tardifs.
Rue de la Gare	7	1119/2151	Maison d'habitation	Bâtiment - Construction à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures, la corniche et le socle sont authentiques.
Rue de la Gare	9	1119/2107	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures, la corniche et le socle sont authentiques.

Rue de la Gare	10	1205/2064	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Bâtiment typique de l'environnement construit de la Rue de la Gare. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants. Les encadrements, le traitement du socle, le perron avec son garde-corps en fer forgé et la porte d'entrée sont authentiques. Les fenêtres, les volets roulants et les fenêtres de surface (velux), ainsi que l'ouverture du garage avec sa rampe d'accès sont tardifs. Décapage non-typique de la façade.
Rue de la Gare	16	1203/2159	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Bâtiment typique de l'environnement construit de la Rue de la Gare. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants. Les encadrements, la corniche et la porte d'entrée sont authentiques. L'ouverture du garage avec sa rampe d'accès, ainsi que l'habillage en carrelage du socle et de l'escalier sont tardifs. La porte de garage en fer forgé date probablement des années 50 et est peinte en rouge-rouille authentique.
Rue de la Gare	17	1119/2003	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures et la corniche en bois sont authentiques. Décapage de la façade non-typique.
Rue de la Gare	22	1200/5608	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, les modénature d'angle, la corniche, le traitement du socle, l'accès à la cave et la publicité peinte en façade sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets roulants et le perron sont tardifs.
Rue de la Gare	24	1197/5274	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, la corniche, le perron et la porte d'entrée sont authentiques. Les fenêtres et l'habillage du socle sont tardifs.
Rue de la Gare	27	1121/2057	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie sauf rehaussement. Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle et horizontal, les modénatures en façade et du socle sont authentiques. Le bâtiment a été rehaussé de manière malheureuse et la corniche modifiée. Une ouverture de garage a été rajoutée.

Rue de la Gare	29	1121/2105	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures, la corniche sont authentiques.
Rue de la Gare	33	1121/2914	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures, et les modénatures en façade sont authentiques. Une ouverture de garage a été rajoutée. Constitue un ensemble jumelé avec la construction voisine.
Rue de la Gare	35	1121/2913	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bâtiment risque ruine, dégâts lors de la réalisation de la nouvelle construction voisine. Permet de faire la transition en hauteur de cette dernière aux constructions plus anciennes du front de rue. Les encadrements des ouvertures, et les modénatures en façade sont authentiques. Fissures en façade. Constitue un ensemble jumelé avec la construction voisine.
Rue de la Gare	42	1127/5107	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Exemplarité du type de bâtiment pour son époque. Les encadrements des ouvertures, les détails en pierre, les moulures, le chaînage d'angle et horizontal, ainsi que la corniche sont authentiques.
Rue de la Gare	48	1128/5109	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de l'historicisme. Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les briques jaunes et vertes en façade, les encadrements, décors, corniche et socle en grès, la tourelle et les lucarnes sont authentiques. Toiture à deux versants avec croupettes. La porte d'entrée, la réduction des ouvertures des fenêtres au RDC, les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.
Rue de la Gare	52	1131/4701	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, le chaînage d'angle, vertical et horizontal, le balcon, l'habillage du RDC, tous en grès, ainsi que la corniche, le fronton et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.

Rue de la Gare	54	1133/3204	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Ancien café. Façades miroitées avant et arrière de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants. Les encadrements, la modénature d'angle, le relief reprenant un calepinage de pierre, les modénatures pour la publicité, le traitement du socle, ainsi que les portes d'entrée sont authentiques. Les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.
Rue de la Gare	56	1159/4750	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants. Les encadrements, la modénature d'angle, le chaînage horizontal et le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée, la modification de l'ouverture de la fenêtre au RDC, les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.
Rue de la Gare	58	1159/4751	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants. Les encadrements, la modénature d'angle, le chaînage horizontal et le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.
Rue de la Gare	39	1154/5194	Gare	Bâtiment à conserver Patrimoine culturel national		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle, ainsi que pour le développement urbain de la localité. Rénovation respectueuse du bâtiment avec sauvegarde des encadrements, du chaînage d'angle et du socle. Toiture à deux versants. Arrêté ministériel du 19 octobre 2022.
Rue de l'Industrie	35	1153/4830	Atelier	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Ancien atelier. Les encadrements et le socle en grès, la corniche en bois, les fenêtres et les portes, ainsi que les volets battants sont authentiques.
Rue de l'Industrie	49	1169/3606	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale et le développement morphologique et urbain de la localité. Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche, les encadrements avec leur décors, ainsi que les lucarnes et le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.


Rue de l'Industrie	51	1169/3605	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale et le développement morphologique et urbain de la localité. Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche, les encadrements avec leur décors, ainsi que les lucarnes, le perron et le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, l'ouverture et la porte de garage tardives.
Rue de l'Industrie	53	1169/3603	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale et le développement morphologique et urbain de la localité. Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Bâtiment récemment "rénové" avec isolation extérieure et encadrements en retrait. Le rythme de la façade et les encadrements sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), l'ouverture et la porte de garage, la terrasse et l'escalier sont tardifs.
Rue de l'Industrie	55	1169/3602	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale et le développement morphologique et urbain de la localité. Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche et les encadrements du 1er étage avec leur décors, ainsi que les lucarnes sont authentiques. Ouvertures modifiées au RDC et socle avec perte des modénatures. La porte d'entrée, les fenêtres, l'ouverture et la porte de garage tardives.
Rue Hutberg	2	1077/3252	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Objet marquant à l'angle de rue. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart.
Rue de l'eau	9	1090/3260	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures sont authentiques. Décapage de la façade non-typique.

Rue de l'eau	11	1090/2665	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle et en façade, ainsi que la corniche sont authentiques. Le socle a été habillé de carrelage.
Rue de l'eau	16	1108/4351	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle et en façade, ainsi que la corniche sont authentiques. Le socle a été habillé de carrelage.
Rue de l'eau	22	1073/3653	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Ancien moulin. Importance pour l'histoire locale. Les encadrements des ouvertures sont authentiques. Décapage de la façade non-typique. Transformation du volume côté rue : corniche, rebords de fenêtre remplacés, ainsi que rehaussement malheureux et modification de la toiture.
Rue de l'eau	23	1090/2671	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, le fronton et le socle sont authentiques.
Rue de l'eau	67	1048/3245	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle sont authentiques.


Rue de l'eau	71	1048/3247	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue de l'eau	73	1048/3248	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue de l'eau	74	1049/3363	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques.
Rue de l'eau	75	1048/3249	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol.
Rue de l'eau	76	1049/4003	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès en sous-sol et une lucarne ont été rajoutées. Les rebords de fenêtre et le socle ont été habillés de carrelage.

Rue de l'eau	77	1048/3250	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques.
Rue de l'eau	78	1049/4002	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques.
Rue de l'eau	79	1048/3251	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès en sous-sol et une lucarne ont été rajoutées.
Rue de l'eau	81	1048/3163	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures et les modénatures d'angle et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès ont été rajoutées en sous-sol. Il faut quelques bâtiments comme "bâtiment à conserver" pour servir de guide lord de projets de transformations et rénovations.
Rue des Fleurs	11	1086/3180	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche en bois, les encadrements, les décors en façade et plus particulièrement les visages en profil sous la corniche, ainsi que les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et l'avant-corps du garage sont tardifs.







Rue des Fleurs	13	1086/4144	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche en bois, les encadrements, ainsi que les lucarnes et le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et l'habillage du socle sont tardifs.
Rue des Fleurs	15	1086/3182	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Toiture à deux versants. Les modénatures d'angle et de la corniche, les encadrements, les décors en façade et plus particulièrement les visages en profil sous la corniche sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, la corniche, la lucarne sur toute la longueur de la façade avec rehaussement de la toiture, ainsi que l'avant-corps du garage avec terrasse sont tardifs.
Rue des Fleurs	17	1086/4143	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des maisons en bande. Toiture à deux versants. Les modénatures d'angle et de la corniche, les encadrements, les décors en façade et plus particulièrement les visages en profil sous la corniche sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, ainsi que l'avant-corps du garage avec terrasse sont tardifs.
Rue du Chemin de Fer	7	788/4686	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, la corniche en bois, la porte d'entrée en bois, le perron et le traitement du socle, ainsi que le mur sur rue avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les fenêtres et les lucarnes sont tardives.
Rue du Chemin de Fer	7A	788/4684	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, la corniche en bois et le traitement du socle, ainsi que le mur sur rue avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les fenêtres et la lucarne, ainsi que l'avant-corps sur la façade latérale sont tardifs.
Rue du Chemin de Fer	17	797/4541	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart.






Rue du Chemin de Fer	19	798/3135	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et de la corniche, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, l'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé, ainsi que la porte d'entrée en bois avec vasistas sont authentiques. Les fenêtres sont tardifs.
Rue du Chemin de Fer	21	799/3137	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et de la corniche, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, le balcon avec garde-corps en fer forgé, la porte d'entrée en bois avec vasistas, le perron et le traitement du socle sont authentiques. Les fenêtres sont tardives.
Rue du Chemin de Fer	23	800/4287	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants. La façade en grès rouge, les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche et le traitement du socle sont authentiques. Les fenêtres, la porte d'entrée et l'habillage du perron sont tardifs.
Rue du Chemin de Fer	25	800/3432	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et de la corniche, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, l'avant-corps avec balcon et balustrade sont authentiques. La clé de voûte de la porte d'entrée indique 1930. La porte d'entrée, les fenêtres, l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs. Perron modifiés avec habillage de l'escalier.
Rue du Chemin de Fer	27	800/3332	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart.
Rue du Chemin de Fer	29	800/3334	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle, la frise et les décors en façade, le chaînage horizontal, la corniche et le perron sont authentiques. La porte d'entrée, l'auvent, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Chemin de Fer	31	800/4480	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Façade en grès avec jeu sur les différentes tailles et assemblages de la pierre. Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, le fronton avec pilastres indiquant la date 1931, la lucarne, le portique d'entrée avec son perron et garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
Rue du Chemin de Fer	41	809/4290	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, la modénature d'angle, les décors en façade, la corniche, le fronton, l'avant-corps, le traitement du socle, ainsi que le portique avec balustrade et le perron sur la façade latérale sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue de la Fontaine	11	777/2229	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart.
Rue de la Fontaine	34	809/4407	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures et le chaînage horizontal, le fronton, la lucarne et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage a été rajoutée en sous-sol.
Rue de la Fontaine	53	813/3996	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures, les modénatures et le chaînage d'angle et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage avec rampe d'accès a été rajoutée en sous-sol. Objet hors échelle au niveau de l'environnement construit.
Rue de la Fontaine	58	852/5711	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural". Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Il faut quelques bâtiments comme "bâtiment à conserver" pour servir de guide lors de projets de transformations et rénovations. Bel objet en fin de rangée.






Rue de la Fontaine	66	854/4646	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural". Les encadrements des ouvertures, le chaînage d'angle, la corniche et le socle sont authentiques. Il faut quelques bâtiments comme "bâtiment à conserver" pour servir de guide lors de projets de transformations et rénovations. Bel objet en fin de rangée.
Rue de la Fontaine	67	813/5793	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à la Mansart. Les linteaux et rebords des ouvertures des fenêtres, la modénature d'angle, le calepinage du RDC, le grès du socle, la corniche, les lucarnes, ainsi que le balcon avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue de la Fontaine	69	813/4817	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à la Mansart. Les linteaux et rebords des ouvertures des fenêtres, la modénature d'angle, le calepinage du RDC, le grès du socle, la corniche, les lucarnes, ainsi que le balcon avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue de la Fontaine	71	813/3885	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants. Les encadrements en grès et en briques rouges, la corniche, les lucarnes et le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue de la Fontaine	10	792/4286	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la corniche, le fronton, la lucarne, l'avant-corps avec balcon, ainsi que l'avant-corps, le perron et la porte d'entrée sur la façade latérale sont authentiques. Les fenêtres sont tardives.
Rue de la Fontaine	38	810/4408	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants. Les encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la corniche, le fronton et l'épis de toiture sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, l'extension côté gauche, ainsi que l'habillage du socle et du perron sont tardives.






Rue de la Fontaine	40	810/5338	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants. Les encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la corniche, le fronton et le perron sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue de la Fontaine	54	847/2433	Ancienne Morgue	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Patrimoine religieux. Forme un ensemble avec le cimetière et son mur d'enceinte surmonté d'un garde-corps en fer forgé. Toiture à deux versants. Les encadrements avec les détails des linteaux, le chaînage horizontal, la corniche, le fronton, le perron, le traitement du socle, la porte d'entrée et les fenêtres sont authentiques.
Rue des Légionnaires	28	1216/3210	Maison avec commerce	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale et le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle, la corniche, les lucarnes, les caches des volets du 1er étage, la porte d'entrée latérale, ainsi que la porte et les fenêtres du local commercial au RDC sont authentiques. Les volets roulants sont tardifs.
Rue de Légionnaires	32	1215/2519	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures et la corniche sont authentiques. Rajouts de velux dans la toiture à la Mansart. Modification de la niche d'entrée et de l'escalier extérieur. Maison N°28 également "bâtiment à conserver".
Rue des Légionnaires	70	1209/2839	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à versants. Les encadrements, le calepinage (modénature) de l'angle coupé et la corniche en bois sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres, l'habillage du socle, la grande ouverture du garage, ainsi que les deux grandes ouvertures du RDC de part et d'autre de l'entrée sont tardives.
Rue des Légionnaires	11	781/2184	Immeuble avec restaurant	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et le socle en pierre de taille sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les lucarnes sont tardives. Penture des détails en façade non-typique.






Rue des Légionnaires	17	782/2652	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison à droite. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les encadrements, la corniche en bois, les lucarnes et le socle en pierre de taille sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres, ainsi que l'ouverture du garage avec condamnation partielle de l'ancienne fenêtre et de son encadrement, sont tardives.
Rue des Légionnaires	19	782/2951	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison à gauche. Toiture à la Mansart. Les encadrements, la corniche en bois, les lucarnes et le socle en pierre de taille sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres, ainsi que les volets au niveau des lucarnes sont tardives.
Rue des Légionnaires	43	783/4952	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements et la corniche en bois sont authentiques. L'extension à droite, la porte d'entrée, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), ainsi que l'habillage du socle et du perron sont tardives.
Rue des Légionnaires	79	782/5637	Maison avec café	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à deux versants avec croupettes.
Rue de l'École	1	1246/2779	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Objet marquant à l'angle de rue. Forme un ensemble avec les autres maisons en bande à droite. Toiture à quatre versants. Sont authentiques: La façade en briques jaunes avec pilastres et fronton. Les perrons et les portes d'entrées. Les encadrements, le chaînage horizontal, les décors en façade, la corniche, les lucarnes et le socle, tous en grès. Les fenêtres et le garage côté sud surmontée d'une terrasse sont tardifs.
Rue de l'École	5	1247/3608	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Forme un ensemble avec les autres maisons en bande à gauche. Toiture à deux versants avec une croupette. Le relief reprenant un calepinage de pierre, les encadrements, la modénature d'angle, le chaînage horizontal, le traitement du socle, le perron avec son garde-corps en fer-forgé, la porte d'entrée en fer forgé, ainsi que la corniche en bois sont authentiques. L'ouverture de la fenêtre au RDC et les fenêtres sont tardifs.






Rue de l'École	7	1240/4102	Ecole Ancienne	Bâtiment à conserver Patrimoine culturel national		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 6 septembre 2018. L'Ecole date de 1904.
Rue de l'École	7	1240/4102	Ecole Annexe	Bâtiment à conserver Patrimoine culturel national		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 6 septembre 2018. L'annexe de l'école date de 1935.
Rue de l'École	7	1240/4102	Tableau mural	Monument à conserver Patrimoine culturel national		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 6 septembre 2018. Monument aux martyrs de la 2 ^{ème} Guerre Mondiale, réalisé en grès et posé dans la façade de l'Ecole.
Rue Principale	3	109/5834	Maison avec commerce	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Rue identitaire pour Tétange. Les encadrements des ouvertures, les modénatures en façade, l'habillage du RDC, l'escalier extérieur et la porte d'entrée, ainsi que la corniche et les lucarnes dans le brisis de la toiture à la Mansart sont authentiques. Nouvelle ouverture de garage côté gauche.
Rue Principale	9	108/5841	Maison avec restaurant	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à la Mansart à quatre versants. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade, la corniche, le fronton, les lucarnes et le socle sont authentiques. Le garage et sa rampe d'accès, la porte d'entrée et les fenêtres, ainsi que la configuration du perron sont tardives. Mise en couleur non-typique de la façade et plus particulièrement des éléments en grès.

Rue Principale	11	108/5843	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à la Mansart avec trois versants. La façade en briques jaunes et les éléments en grès à savoir, les encadrements, le chaînage horizontal, les décors en façade, la corniche, les lucarnes et la balustrade de l'avant-corps sont authentiques. La configuration en façade du RDC, avec l'habillage en carrelage de l'avant-corps, l'auvent, ainsi que la modification et division du grand portail, est tardive. De même, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue Principale	13	105/5845	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures, les modénatures en façade, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Ouverture de l'entrée a été réduite. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à la Mansart à trois versants. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Rue identitaire pour Tétange.
Rue Principale	15	105/5847	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart à trois versants.
Rue Principale	23	104/5884	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble et urbain pour le développement morphologique de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à la Mansart. Le grès et son calepinage en façade, les linteaux et rebords des ouvertures, la corniche, les lucarnes et le socle ainsi que la grande ouverture de l'atelier sont authentiques. Le linteau de ce dernier indique 1931. La porte de garage et les fenêtres sont tardifs.
Rue Principale	25	104/5886	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à la Mansart. Le calepinage en façade du 1er étage, les linteaux et rebords des ouvertures du 1er étage, la corniche et les lucarnes sont authentiques. L'habillage du socle, l'ouverture de la fenêtre du RDC, la porte d'entrée, les fenêtres et le perron sont tardifs.
Rue Principale	31	99/5888	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Objet situé en face de l'église. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, la modénature d'angle et la corniche sont authentiques. L'habillage du socle et du perron, la porte d'entrée, les fenêtres et les fenêtres de surface (velux) sont tardifs.






Rue Principale	33	98/3052	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Objet situé en face de l'église. Fronton en façade. Toiture à deux versants.
Rue Principale	39	95/5894	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, l'accès à la cave et le perron avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets roulants des lucarnes sont tardifs.
Rue Principale	41	94/5898	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants. Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, l'accès à la cave et le perron avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Rue Principale	18	187/5937	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les encadrements, le chaînage horizontal et en dessous de la corniche, les décors en façade, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Le garage, l'habillage du socle, le perron, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Rue Principale	30	192/5869	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à la Mansart avec quatre versants. La façade en briques jaunes et les éléments en grès à savoir, les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, les décors en façade, la corniche et le socle, ainsi que le perron avec son garde-corps en fer forgé et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.

Rue Principale	32	207/5867	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, le chaînage d'angle et le socle en grès, les reliefs en façade pour la publicité, la corniche en bois, les volets battants en fer forgé, l'ouverture du colombier à droite sous la corniche et le perron avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. Le garage, la porte d'entrée, les fenêtres et les fenêtres de surface (velux) sont tardifs.
Rue Principale	34	208/5865	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à deux versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche et le socle en grès sont authentiques. Le garage, la configuration du perron, la porte d'entrée, les fenêtres et la lucarne sont tardifs.
Rue Principale	34A	246/2123	Église	Bâtiment à conserver- Patrimoine culturel national		Patrimoine religieux. Authenticité de la substance bâtie, importance pour l'histoire de l'art et de l'architecture, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale, sociale, technique et industrielle, œuvre d'architecte, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 20 décembre 2019. Objet marquant au niveau de l'environnement construit.
Rue Principale	36	248/4621	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Toiture à quatre versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et vertical, la corniche, les lucarnes et le socle, tous en grès, ainsi que les accès à la cave sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.
Rue Principale	44	249/5229	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, la corniche en bois, le traitement du socle côté cour et le perron sont authentiques, de même que les encadrements côté cour de la dépendance à droite. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets roulants, ainsi que le revêtement des marches du perron sont tardifs.

Rue Principale	69	75/2931	Ferme	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Corps de logis: Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, le socle et le perron, tous en grès, ainsi que les volets battants en fer forgé sont authentiques. Le chien assis à foin (lucarne) est plus tardif. Granges: Toiture à deux versants. Les encadrements, le grand portail et le volet en fer forgé sont authentiques. Les ouvertures des garages sont tardives.
Rue Principale	69	75/2931	Arbres	Arbre à conserver		Arbres marquants au niveau de l'environnement construit. Les arbres forment un ensemble avec la ferme en L et sa cour. Ils sont séparés de la rue par la mur d'enceinte de la cour.
Rue Principale	76	255/5621	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, la porte d'entrée, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	78	255/3297	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, la porte d'entrée, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	80	255/3296	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures côté droit, le socle, la corniche et le fronton sont authentiques

Rue Principale	81	73/5935	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, le balcon, le socle, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Maison dans un bon état et rénovée de manière respectueuse.
Rue Principale	84	255/5329	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures en façade, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, la porte d'entrée, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	86	255/4633	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, la porte d'entrée et de garage, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	88	255/3292	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures en façade, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, la porte d'entrée et de garage, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	90	255/5270	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures en façade, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, le garde-corps, la porte d'entrée, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.

Rue Principale	92	255/4256	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, la porte de garage, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	94	255/3289	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, le socle en pierre de taille, la porte d'entrée, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	96	255/4257	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural" avec les autres maisons de cette rangée. Les encadrements des ouvertures, le socle et l'escalier extérieur en pierre de taille, ainsi que la corniche et le fronton sont authentiques.
Rue Principale	95	68/2604	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart avec croupettes. Les encadrements, la corniche, les lucarnes et le socle en grès, ainsi que l'accès à la cave sont authentiques. Le garage côté gauche, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Rue Principale	97	67/2199	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements et le socle en grès, ainsi que la corniche en bois et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets battants sont tardifs.
Rue Principale	102	255/3285	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural". Sous condition de reprendre également le N°104. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, le socle en pierre de taille, la porte de garage, ainsi que la corniche et les lucarnes de la toiture à la Mansart ont authentiques.


Rue Principale	104	255/3284	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Fait partie d'un "ensemble architectural". Sous condition de reprendre également le N°102. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, ainsi que la corniche et les lucarnes de la toiture à la Mansart sont authentiques. Ouverture du garage et rampe d'accès récente.
Rue Principale	/	300/3423	Monument	Patrimoine culturel national		Lieu de mémoire, importance pour l'histoire social : témoin historique à l'honneur d'un personnage important pour la politique et pour l'industrie minière du Luxembourg. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 7 février 2020. Monument en l'honneur de Monsieur Jean Schortgen, né le 17 février 1880 à Tétange. Il était mineur, syndicaliste et politicien, membre du parti social-démocrate, premier ouvrier élu dans la chambre des députés en 1914. Mort le 1er mai 1918 lors d'un accident de travail dans les mines. Le monument en grès, a été créé par Duilio Donzelli, artisan italien d'Esch-sur-Alzette et inauguré le 2 mai 1920.
Langertengaass	2	208/5863	Maison avec café	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Angle de rue identitaire pour Tétange et vis-à-vis de l'église. Toiture à trois versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, les décors des linteaux, les pilastres de part et d'autre de l'entrée, le calepinage en façade du RDC, la corniche, la tourelle, le traitement du socle, le perron, la porte d'entrée et les fenêtres sont authentiques. Les lucarnes sont plus tardives.
Langertengaass	4	210/3225	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart avec croupettes. Les encadrements, la modénature d'angle, le chaînage horizontal, le calepinage peint en façade, la corniche et les lucarnes sont authentiques. L'habillage du socle, le perron, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Langertengaass	8	211/4629	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, la corniche et le socle en pierre de taille sont authentiques. L'habillage du perron, l'ouverture du garage, la porte d'entrée, les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.







Langertengaass	10	202/5487	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à trois versants. Les encadrements, la modénature d'angle, la corniche et le socle en pierre de taille sont authentiques. La configuration et l'habillage du perron, l'ouverture du garage, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Langertengaass	24	199/2309	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Toiture à deux versants. Les encadrements, la corniche en bois et le perron sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les fenêtres de surface (velux) sont tardifs. Une nouvelle ouverture au 1er étage est de date récente.
Langertengaass	26	164/6071	Maison avec atelier	Bâtiment à conserver		Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et l'historicisme (période en architecture allant du XIXe siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres) Authenticité de la substance bâti. Rareté. Importance pour l'histoire locale. Façade typique avec 3 travées et porte d'entrée centrale. Les encadrements des ouvertures, modénatures d'angle et de la corniche, les reliefs en façade pour la publicité, les fenêtres et les portes, le chien assis à foin traditionnel pour monter les charges au 1er étage, ainsi que le socle et l'accès à la cave sont authentiques. La toiture à deux versants présente une croupette.
Langertengaass	28	163/2011	Ferme	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique de la localité. Ferme marquée sur le "Urplang" de 1823. Type "Streckhof". Façade typique de 3 travées avec porte d'entrée centrale. Façade sur rue probablement modifiée dans un langage historiciste. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle et de la corniche ainsi que les volets battants sont authentiques, de même que les ouvertures et encadrements de la grange. Porte d'entrée première moitié du 20ième siècle. Les lucarnes en toiture sont probablement plus tardives, mais réalisées en respect du bâtiment.
Langertengaass	13	218/6098	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit et la même hauteur à la corniche que la maison voisine. Toiture à deux versants.

Langertengaass	15	487/4679	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, chaînage d'angle et socle en grès, ainsi que la corniche en bois, le perron, la porte d'entrée et les volets battants en fer forgé sont authentiques. L'extension ou la transformation de la partie droite est tardive, ainsi que les fenêtres.
Langertengaass	19	487/2312	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, socle et perron en grès, ainsi que le garde-corps en fer forgé sont authentiques. L'ouverture du garage, la porte d'entrée, les fenêtres, l'habillage de la corniche et de la face avant des lucarnes en ardoises sont tardifs.
Langertengaass	21	487/2170	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit et la même hauteur à la corniche que la maison voisine. Toiture à deux versants avec une croupette.
Langertengaass	38	160/5328	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Position oblique à la rue. Les encadrements des ouvertures, les modénatures de chaînage d'angle et horizontal, la corniche et le fronton sont authentiques. La toiture a été recouverte de tuiles reluisantes violettes.
Langertengaass	41	486/3324	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants. Les encadrements, les modénatures d'angle, la corniche, le fronton et le socle en pierre de taille sont authentiques. Le revêtement du perron, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.
Langertengaass	43	486/3323	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants. Les encadrements, les modénatures d'angle, les décors en façade, la corniche, le fronton, le socle en pierre de taille, ainsi que le perron avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.

Langertengaass	63	442/4531	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à versants. Les encadrements et détails en grès, la corniche, l'auvent et les décrochements au niveaux des façades sont authentiques. Le revêtement du socle est tardifs.
Langertengaass	65	442/4532	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à versants. Les encadrements et détails en grès, la corniche, l'auvent et les décrochements au niveaux des façades sont authentiques.
Rue des Jardins	1	184/5858	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Situation remarquable au croisement de rues. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à La Mansart.
Op der Knupp	2	212/4872	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Le chaînage d'angle, la socle, la corniche et les encadrements sont authentiques. Entrée principale condamnée. Bâtiment d'angle. Situation en face de l'église.
Op der Knupp	6	220/3118	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage a été rajoutée en sous sol. Escalier extérieur remodelé et habillage du socle en carrelage.
Op der Knupp	8	220/4839	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Les encadrements des ouvertures et la corniche sont authentiques. Une ouverture de garage a été rajoutée en sous sol. Escalier extérieur remodelé et habillage du socle en carrelage.

Rue de Rumelange	16	137/5369	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement construit et la même hauteur à la corniche que la maison voisine. Toiture à deux versants.
Rue de Rumelange	18	138/2118	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, la modénature d'angle et de la corniche, la corniche en bois, les lucarnes, le socle en grès et le mur sur rue et sur la limite latérale gauche sont authentiques. L'ouverture du garage, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.
Rue de Rumelange	20	497/5815	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, la façade du RDC et le socle, tous en grès, ainsi que la porte d'entrée sont authentiques. L'habillage du perron à droite et les fenêtres sont tardives.
Rue de Rumelange	22	497/5815	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, la façade du RDC, le socle et le perron central, tous en grès, ainsi que la porte d'entrée sont authentiques.
Rue de Rumelange	28	498/5402	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Proposé au classement comme Monument National en vertu de son intérêt historique, architectural et esthétique. La maison date de 1914. Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Cette maison de maître constitue un ensemble avec la maison voisine N°30. Toiture à la Mansart.
Rue de Rumelange	30	498/5404	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver Patrimoine culturel national		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Arrêté du conseil de Gouvernement du 22 juin 2018. La maison date de 1914. Cette maison de maître constitue un ensemble avec la maison voisine N°28. Toiture à la Mansart.

Rue de Rumelange	54	502/5428	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Bonne échelle au niveau de l'environnement construit. Les encadrements des ouvertures, l'avant-corps, la tourelle, les lucarnes et les épis en toiture sont d'origine. L'habillage de la façade en pierre de sable tardif.
Rue de Rumelange	60	506/5432	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Gabarit remarquable situé dans un virage à la sortie de Tétange. La maison forme un ensemble avec la maison voisine jumelée à gauche. Toiture à trois versants.
Rue de Rumelange	62	506/5434	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Gabarit remarquable situé dans un virage à la sortie de Tétange. La maison forme un ensemble avec la maison voisine jumelée à droite. Toiture à trois versants.
Rue de Rumelange	13	140/2696	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Position perpendiculaire marquante au niveau de l'environnement construit. Implantation en troisième position à la voie desservante, sans reculs sur les limites de parcelle. La maison forme un ensemble avec les maisons contiguës voisines avec une même hauteur à la corniche.
Rue de Rumelange	15	140/2696	Maison d'habitation	Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Position perpendiculaire marquante au niveau de l'environnement construit. Implantation en deuxième position à la voie desservante, sans reculs sur les limites de parcelle. La maison forme un ensemble avec les maisons contiguës voisines avec une même hauteur à la corniche.
Rue de Rumelange	17	140/5381	Maison d'habitation	Bâtiment Gabarit à conserver		Témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Position perpendiculaire marquante au niveau de l'environnement construit. La maison forme un ensemble avec les maisons contiguës voisines avec une même hauteur à la corniche.

Rue de Rumelange	25	140/5908	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l'immeuble pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à quatre versants. Les encadrements, la modénature d'angle et de la corniche, les décors en façade, la corniche en bois, la porte d'entrée, le socle en grès, ainsi que le perron avec garde-corps en fer forgé sont authentiques. L'ouverture du garage, les fenêtres et les fenêtres de surface (velux) sont tardives.
Rue de Volmerange	24	565/4880	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Importance pour l'histoire locale: maison du dernier bourreau de Luxembourg. Le rythme de la façade et les encadrements des ouvertures sont authentiques.
Rue de Volmerange	/	463/4908	Châtaigniers	Arbre à conserver		Arbres marquant au niveau de l'environnement construit, situé en limite entre la rue et les prés.
Um Hesselsberg	7	151/2956	Maison d'habitation	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Façade traditionnelle de 3 travées avec entrée centrale. Le chaînage d'angle et de la corniche, ainsi que la corniche sur la façade latérale gauche sont authentiques. Ouverture de l'entrée modifiée. Particularité du tissu urbain: Bâtiment à pignon sur rue avec croupette en toiture et parcelle se limitant pratiquement à la maison.
Hérenterberg		370 / 4463	"Waldschoul"	Bâtiment à conserver		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment. Rareté. Témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. En zone verte. SPIC "environnement naturel et paysage" dans PAG. Date des années 20 du siècle dernier.
Päerchesberg, Doempchesgrond	/	1259/2781	Tour d'eau	Bâtiment à conserver Patrimoine culturel national		Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, témoignage de l'immeuble pour l'histoire locale. Arrêté du Conseil de Gouvernement du 6 septembre 2018. Le château d'eau date de 1912 et a été construit dans le style de l'historicisme.